

FIȘA TEHNICĂ

Pagina 1 din 1

Caracteristici:	AKEMI® Wax Stripper este un produs de curățare pe bază de solvenți de calitate înaltă, tenside și emulgatori. Nu conține hidrocarburi clorurate.
Domeniu de utilizare:	AKEMI® Wax Stripper se folosește la îndepărtarea intensivă a straturilor de ceară a murdăriilor cum ar fi: uleiuri, grăsimi, gudron sau bitum de pe toate tipurile de piatră naturală și artificială ca marmura, travertin, șist, granit, plăci de țiglă și cotto, gresie, beton aparent, terrazzo etc.
Instrucțiuni de folosire:	<ol style="list-style-type: none">1. Produsul se aplică într-un strat uniform cu o pensulă sau mop pe suprafața uscată.2. Se lasă să acționeze circa 10-20 de minute; în caz de murdărie pronunțată se utilizează o perie sau pad rezistent la solvenți.3. Stratul de produs se îndepărtează cu o cârpă uscată de șters.4. Se spală bine cu AKEMI® Stone Cleaner și apă curată iar în final se șterge cu o cârpă absorbantă.5. Procesul de curățare se repetă în caz de murdărie persistentă, pe suprafața uscată.
Indicații speciale:	<ul style="list-style-type: none">– Se va evita contactul produsului cu obiecte nerezistente la solvenți, cum ar fi: diferite mase plastice, sau pardoseli, cauciuc, suprafețe lăcuite sau identice.– Intensificarea nuanței de culoare poate să apară în cazul suprafețelor absorbante, care dispăre în mod normal în 1-2 zile.– În vederea colectării regulamentare a deșeurilor ambalajul trebuie golit în totalitate.
Indicații privind securitatea:	vezi fișa cu datele de securitate CE
Date tehnice:	Acoperire: circa 5 – 10 m ² /litru (în funcție de gradul de murdărire) Culoare: gălbui, transparent Densitate: circa 0,754 g/cm ³ Depozitare: 2 ani în ambalajul original bine închis, în loc răcoros și ferit de îngheț
Atenție!	Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe mai puțin vizibile sau de probă.

FT 09.13